

Copia

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00053422
Originador: 202 Mine

OT fecha creacion: 09/06/2016
OT fecha/hora impresion: 20/06/2016
14:47:27

Detalles del Equipo

Equipo: HT099 735B CAT	Descripcion: HT TRUCKS
Serie: L4D00382	Frete de Trabajo:
Horometro: 10,016.00	Fecha/Hr. Requerida: 21/06/2016 00
Tipo de OT: PM proposal JDE	Prioridad: Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: 735B - MAINTENANCE - 2000HRS	Grupo:	Teller:
Sistema:	Tecnico:	Capataz: OLVER TRUJILLO JIMENO
Backlog:		Realizado (SI/NO)

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	
Trabajo Realizado:	
DRENARON ACEITES : MOTOR, TRANSFER, DIFERENCIALES, HIDRAULICO	
TRANSMISION, MANEJOS FINALES	
REEMPLAZARON LOS SIGUIENTES FILTROS : AIRE, TRANSFER, MOTOR,	
A/C, TRANSMISION, HIDRAULICO, RESPIRADERO DE TRANSMISION	
INSECCION COMPLETA	
ENGRASE	
CALIBRACION DE MOTOR	
Observaciones:	
HOROMETRO : 10034	
INICIO (fecha/hora)	FINAL (fecha/hora)

FIRMA		
NOMBRE	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR